

25 ENE. 2013


Sevilla,
El Secretario de la Gerencia
P.D.



c_02-05 Alineación de la Parcela del Círculo Mercantil en Avda. Presidente Adolfo Suárez.

(hoja 12-16 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa)

TEXTO REFUNDIDO



La corrección del error consiste en recoger la alineación correcta e incluida en el catastro de la entrada al Círculo Mercantil en la Avda. Presidente Adolfo Suárez. Existe un expediente de fijación de línea 91/2010.

Dicha corrección de error tiene reflejo en la hoja 12-16 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 Ordenación Urbanística Integral.

CORRECCIÓN DE ERROR

