

corrección
error

DILIGENCIA: para hacer constar que este documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

IDENTIFICACIÓN

YACIMIENTO Nº 42 LAS LOMAS 26 JUL. 2013

DETERMINACIONES PGOU 2006

CATÁLOGO DE Sevilla, PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA El Secretario de la Gerencia P.D.



CLASE DE SUELO

Suelo No Urbanizable.

PROTECCIÓN

Zona de Protección Singular. Análisis Arqueológico de Estructuras Emergentes.

ANTECEDENTES Y CORRECCIÓN DE ERROR:

De oficio se detecta que las coordenadas UTM que aparecen en la ficha correspondiente del Catálogo de Protección Arqueológica son erróneas, ya que en su plasmación gráfica no corresponde con el plano de situación de la misma ficha, ni con la ubicación en el plano o.e.11, estos dos últimos sí coincidentes. Se procede a la sustitución de aquellas coordenadas UTM por las nuevas tomadas a pie de campo y coincidentes con el plano de situación de la ficha del yacimiento 42 y el plano o.e.11.

26 JUL. 2013

Ficha 42- YACIMIENTO: LAS LOMAS I. Vigente.

Sevilla,
El Secretario de la Gerencia
P.D.



42- YACIMIENTO: LAS LOMAS I

LOCALIZACIÓN:

Al SE. del nudo viario de la Pañoleta, bajo la vía rápida que cruza la Corta de la Cartuja hacia el Puente del Patrocinio, se accede a los hornos, a través de caminos terrizos

DESCRIPCIÓN:

En la vega de Triana, paraje valorado desde antiguo como cantera de buena arcilla para la industria alfarera, debieron asentarse desde época remota numerosos hornos, de los cuales tenemos en la actualidad evidencias muy escasas y en vías de extinción por ruina. En concreto a unos 100 m. al N. de la Hacienda Las Lomas, entre la Corta de la Cartuja y el nudo viario de la Pañoleta, aún subsiste uno de los pocos hornos de tipología tradicional, de posible raigambre medieval, en este caso dedicado a la elaboración de material constructivo. Su estructura se basaba en una cámara de combustión soterrada, con una entrada para la carga del combustible; una cámara superior para colocar la producción, normalmente cubierta por bóveda y una parrilla intermedia para dejar pasar el calor que cocerá el barro. En este caso, contamos con una estructura de planta cuadrangular, de sección piramidal truncada en cuyo cuerpo superior se aprecian numerosas reparaciones modernas en su fábrica. En la actualidad, existen amplias grietas en las esquinas que pueden hacer peligrar en breve la integridad de esta edificación industrial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

El abandono de la estructura, ha provocado la aparición de grietas estructurales, así como la invasión de plantas parásitas

TIPOLOGÍA: Alfares

PERIODO HISTÓRICO: Edad Moderna Y Contemporanea

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

1986: alto medio bajo parcialmente destruido desaparecido
2003: alto medio bajo parcialmente destruido desaparecido


SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO: urbano periurbano rústico

COORDENADAS:

1	232608,515	4142503,55
2	232642,633	4142502,92
3	232642,001	4142474,48
4	232608,515	4142474,48

PROTECCIÓN:

Zona de Protección Singular, Análisis Arqueológico de Estructuras Emergentes.



26 JUL. 2013

Ficha 42- YACIMIENTO: LAS LOMAS I. Corregida.

Sevilla,
El Secretario de la Gerencia
P.D.



42- YACIMIENTO: LAS LOMAS I

LOCALIZACIÓN:

Al SE. del nudo viario de la Pañoleta, bajo la vía rápida que cruza la Corta de la Cartuja hacia el Puente del Patrocinio, se accede a los hornos, a través de caminos terrizos

DESCRIPCIÓN:

En la vega de Triana, paraje valorado desde antiguo como cantera de buena arcilla para la industria alfarera, debieron asentarse desde época remota numerosos hornos, de los cuales tenemos en la actualidad evidencias muy escuetas y en vías de extinción por ruina. En concreto a unos 100 m. al N. de la Hacienda Las Lomas, entre la Corta de la Cartuja y el nudo viario de la Pañoleta, aún subsiste uno de los pocos hornos de tipología tradicional, de posible raigambre medieval, en este caso dedicado a la elaboración de material constructivo. Su estructura se basaba en una cámara de combustión soterrada, con una entrada para la carga del combustible; una cámara superior para colocar la producción, normalmente cubierta por bóveda y una parrilla intermedia para dejar pasar el calor que cocerá el barro. En este caso, contamos con una estructura de planta cuadrangular, de sección piramidal truncada en cuyo cuerpo superior se aprecian numerosas reparaciones modernas en su fábrica. En la actualidad, existen amplias grietas en las esquinas que pueden hacer peligrar en breve la integridad de esta edificación industrial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

El abandono de la estructura, ha provocado la aparición de grietas estructurales, así como la invasión de plantas parásitas



TIPOLOGÍA: Alfares

PERIODO HISTÓRICO: Edad Moderna Y Contemporanea

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

1986: alto medio bajo parcialmente destruido desaparecido
2003: alto **medio** bajo parcialmente destruido desaparecido

SITUACIÓN EN EL MUNICIPIO: urbano **periurbano** rústico

COORDENADAS:

1	232592,827	4142487,258
2	232626,945	4142487,178
3	232626,313	4142458,738
4	232592,827	4142458,7388

PROTECCIÓN:

Zona de Protección Singular, Análisis Arqueológico de Estructuras Emergentes.

